

« _____ » _____ 2016 г.

М.П.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1 486,0 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»,
МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
(нужное подчеркнуть)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной политики
Администрации городского округа Певек
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689400, Чукотский АО,
Чаунский район, г. Певек, ул. Чемоданова, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг Реализация программ дошкольного образования (в том числе адаптированных образовательных программ)
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно
(нужное подчеркнуть)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети
(нужное подчеркнуть)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории
(нужное подчеркнуть)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Рейсовые автобусы городского автотранспорта по маршруту «Коса – Южная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
(нужное подчеркнуть)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать наклонный спуск, лестницы), бетонированные

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДУ (С, Г, У)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДУ (Г, У)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДУ (Г, У)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ (О, С, Г, У)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ (Г, У)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ВНД</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ (Г, У)</u>

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>КР</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ТСР</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ТР</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ТР</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ТСР</u>

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ТСР</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ТСР</i>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

до 2019 года
Постановления Администрации Чаунского муниципального
района от 14.09.2015 № 157

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
не имеется , (прилагается)

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » июля 20 16 г.,
2. Акт обследования объекта: № акта от « 11 » июля 20 16 г.,
3. Решения Комиссии « _____ » _____ 20 16 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

« _____ » июля 2016 г.

М.П.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси
№ _____**

Чаунский район

« 11 » июля 2016 г.

(Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1 486,0 кв. м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 8 100,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек», МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Рейсовые автобусы городского автотранспорта по маршруту «Коса – Южная»
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м
 - 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
(нужное подчеркнуть)
 - 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать наклонный спуск, лестницы), бетонированные
- их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (С, Г, У)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (Г, У)		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТСР
8.	Все зоны и участки	КР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

до 2019 года

Постановления Администрации Чаунского муниципального района от 14.09.2015 № 157

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии по обследованию объектов социальной и транспортной инфраструктур,
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
находящихся в собственности городского округа Певек, и экспертной оценке состояния их
доступной среды жизнедеятельности

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

не имеется

(, прилагается)

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
- 2. Входа (входов) в здание на _____ л.
- 3. Путей движения в здании на _____ л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.
- Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.
- Позтажные планы, паспорт БТИ на _____ л.
- Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) на _____ л.

Руководитель рабочей группы *Начальник отдела социальной поддержки населения в Чаунском районе Главного управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотского АО – Зелюшко О. А.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы *И.о. начальника Управления социальной политики Администрации городского округа Певек – Войчишина О.И.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

И.о. директора Чаунского районного филиала ГБУ ЧОКЦСОН – Сысуева Т.Т.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте *Заведующий Бехалова Н.П.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 16 г. (протокол № _____)

комиссией _____

(название)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64
(Наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Ступени, неровность покрытия	К, ОДА	устройство пандусов, ремонт дорожек	установка (монтаж), выравнивание покрытия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Неровность покрытия	К, ОДА, С	ремонт дорожек	выравнивание покрытия
1.3	Лестница (наружная)	есть			Ступени	К, ОДА	устройство пандусов	установка (монтаж)
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
территория, прилегающая к зданию	ДУ (С, Г, У)			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64**
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Ступени	К, ОДА	устройство пандусов	установка (монтаж)
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			пороги: h = 0,05 м	К, С, ОДА	обустройство порогов	установка (монтаж)
2.4	Дверь (входная)	есть					не нуждается	
2.5	Тамбур	есть			пороги: h = 0,05 м лестница	К, С, ОДА	обустройство порогов, устройство пандуса	установка (монтаж)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (Г, У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64
(Наименование объекта, адрес)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нарушений нет			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			ступени	К, ОДА	устройство пандусов	установка (монтаж)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			пороги: h = 0,05 м	К, С, ОДА	обустройство порогов	установка (монтаж)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			пороги: h = 0,05 м лестница	К, С, ОДА	обустройство порогов, устройство пандуса	установка (монтаж)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, У)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64**
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Отсутствие зонирования	К, О	Установка поручней	установка (монтаж)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ (О, С, Г, У)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

от « 11 » июля 20 16 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64**
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствие специального оборудования	К, О, С	установка специального оборудования	установка (монтаж)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			нарушений нет		не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ДУ (Г, У);			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»
г. Певек, ул. Пугачева, д.64**
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть						
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	Г	установка специального оборудования	установка (монтаж)
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие тактильных средств	С	установка специального оборудования	установка (монтаж)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации	ВНД			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС «Золотой ключик»

г.Певек



Н.П. Бехалова

июля 20 16 г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1 486,0 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г.Певек»,

МБДОУ ДС «Золотой ключик» г.Певек

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 689400, Чукотский АО, Чаунский район, г. Певек, ул. Пугачева, 64

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
(нужное подчеркнуть)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной политики
Администрации городского округа Певек

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689400, Чукотский АО,
Чаунский район, г. Певек, ул. Чемоданова, 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

2.2. Виды оказываемых услуг Реализация программ дошкольного образования (в том числе адаптированных образовательных программ)

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно

(нужное подчеркнуть)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, дети

(нужное подчеркнуть)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории

(нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Рейсовые автобусы городского автотранспорта по маршруту «Коса – Южная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
(нужное подчеркнуть)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать наклонный спуск, лестницы), бетонированные

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано